

АКТ
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Октябрьский

Административный округ
(наименование муниципального
образования Омской области)

"05" апреля 2018 года

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива».

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644027, г. Омск ул. Лизы Чайкиной, д. 3, т. 53-61-09; gmc omsk@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2319 кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8506 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1973 год последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 20.07.2018 г, капитального нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива».

(полное наименование, сокращенное наименование).

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644027, г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, д. 3, т. 53-61-09; gmc omsk@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент образования Администрации города Омска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, ул. Карла Либкнехта, д. 33, т. 20-11-92; E-mail: obrazovanie@admomsk.ru

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до ост. Дворец школьников, автобусы №№ 13, 23, 26, 58, 119; троллейбусы №№ 3, 15; маршрутное такси №№ 58, 73, 306, 317, 348, 359, 568. До остановки Бердникова, автобус № 72, маршрутное такси №№ 72, 99, 212, 275.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - Дворец школьников 800 м.; от остановки Бердникова – 300 м.

2.2.2. Время движения (пешком) от Дворца школьников 8 мин.; от Бердникова 4 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), есть лестница вниз, не ровное асфальтовое покрытие, выбоины, высокие бордюры,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		4, 5, 6, 7
2	Вход (входы) в здание	ДУ		8, 9, 10, 11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		-----
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	ДУ		-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		16, 19, 20
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		10, 12, 18, 21
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1, 2, 3, 4, 5

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ДУ
в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	Оказание ситуационной помощи при необходимости
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация ОАО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, Индивидуальное решение с ТСР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ: **2018 – 2025 г.**
в рамках исполнения **п. 3.6 паспорта доступности.**

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В.**

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _____

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **<http://zhit-vmeste.ru>**

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки на __10__ л.

Результаты фото-фиксации на объекте на __8__ л.

Позтажные планы, технический паспорт на ___ ___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (далее – комиссия)

Руководитель

должность,

МП

подпись

А.В. Носковец



Заместитель председателя комиссии:

зам. руководителя

должность,

подпись

М.М. Андреева

Секретарь комиссии:

зав. отделения СРИ

должность,

подпись

Г.В. Золотова

Члены комиссии:

специалист по соц. работе

должность,

подпись

Е.Н. Самойлова

специалист ВОИ

должность,

подпись

Е.В. Башарина

Представители организации,
расположенной на объекте

директор

(должность, инициалы, фамилия)

Е.В. Декярева



(подпись)

Приложение
к акту экспертной оценки объекта
социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»,
644027, г. Омск ул. Лизы Чайкиной, д. 3
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	н е т			Территория не ограждена по периметру			Не нуждае тся
2	Путь (пути) движения на территории	е с т ь		6, 7	У здания имеются нарушения асфальтового покрытия	К, О, С	Устранить не ровности асфальтового покрытия: Асфальтовое покрытие должно быть ровным не создающим вибрацию при движении.	Ремонт текущий
3	Лестница (наружная)	е с т ь		4, 5	На пути следования к объекту от остановок общественного транспорта, перепад высоты в виде лестницы с поручнем не соответствующем стандарту и крутой спуск из земляной насыпи.	О, С	Привести ступени в соответствии с нормативами, оборудовать поручнями с двух сторон на высоте 0,9 и 0,7м. Завершающие части поручня должны быть длиннее лестницы на 0,3м и иметь не травмирующее завершение. Оптимальным вариантом для охвата рукой	Зона ответств енности Админи страция ОАО г. Омска

						являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Нанести контрастную окраску первой и последней ступеней	
4	Пандус (наружный)	н е т					
5	Автостоянка и парковка	е с т ь	7	Есть один въезд на территорию для автотранспорта. Стоянка не организована для МГН	К, О, Г	На участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м.	Ремонт текущий
6	Общие требования к зоне	Территорию, прилегающую к зданию, привести в соответствие с п. 4.1, 4.2 СП 59.13330.2012					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ		4, 5, 6, 7	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть		8, 9	Отсутствуют поручни, нет контрастной окраски ступеней	О, С	Вдоль обеих сторон лестницы, необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. и 0,7 м. Завершающие части поручня должны быть длиннее лестницы на 0,3м и иметь не травмирующее завершение. Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Нанести контрастную окраску первой и последней ступеней. Перед подъемом на лестницу установить кнопку вызова на высоте от 0,85 до 1 м на расстоянии не менее 0,4 м от выступающих частей. Необходимо заранее определить, кто из персонала заведения будет реагировать на звонки, чтобы звонок был слышен на конкретном рабочем месте. Кнопка должна быть расположена так, чтобы инвалида на коляске было хорошо видно из окна или через прозрачную дверь заведения (возможно, установить переговорное	Ремонт текущий

						устройство). Кнопку желательно выполнить в антивандальном исполнении и закрыть от осадков (утопить в стене, выполнить защитный кожух и т.п.). Обозначить табличкой со знаком-пиктограммой «Инвалид» и стилизованным звонком в углу таблички. Кнопка должна работать под напряжением 12В.		
2	Пандус (наружный)	н е т				К	Рекомендуется приобрести складной рампа-пандус. В случае обращения на объект передвигающихся в кресло-коляске оказывать помощь при входе в здание. Назначить ответственных за оказание помощи	Индивидуальное решение с ТСР
3	Входная площадка (перед дверью)	е с т ь	8	Замечаний нет				Не нуждается
4	Дверь (входная)	е с т ь	8, 10	Порог более 0,014м	К, О, С		Порог входной двери должен быть не более 0,014 м.	Ремонт текущий
5	Тамбур	е с т ь	11	Нет контрастной маркировки на прозрачном полотне двери тамбура	С, У		На прозрачном полотне двери тамбура следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.	Ремонт текущий
6	Общие требования к зоне	Вход в здание следует выполнять в соответствии с пунктом 5.1 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		8, 9, 10, 11	Ремонт текущий, Индивидуальное

				решение с ТСП
--	--	--	--	---------------

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Не требуется установка стационарного пандуса. Объект не нуждается в полной адаптации для МГН, т.к. услуги населению не оказываются. Все услуги предоставляются на базе дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений города Омска. В этом здании находится организационно методический отдел, хранится архив (Департамента образования).

Часть здания передано в безвозмездное пользование хореографическому кружку "Ансамбль танца "Солнышко", в кружке занимаются дети без ограничений в здоровье. Коллектив находится в подчинении департамента культуры.

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		12, 13, 14, 15	На входе в фойе вахтер.	К, О, С, У, Г	В фойе на первом этаже выделить зону обслуживания для МГН	Ремонт текущий
2	Лестница (внутри здания)	есть		17, 18		С, О	Выделить контрастным цветом первую и последнюю ступень каждого марша лестницы в здании. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м. или другие устройства для предотвращения соскальзывания	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3	Пандус (внутри здания)	нет		14, 13, 22	На 1-м этаже, где имеются перепады высоты, оборудованы деревянные перекатные пандусы	О, К, С	трости или ноги. Оказывать ситуационную помощь в случае необходимости. Назначить ответственных за оказание ситуационной помощи и сопровождение	----
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
5	Дверь	есть		14, 22				Не требуется
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть		18, 21	Имеются стрелки навигации оборудованные по стенам в здании направляющие к выходу эвакуации. На лестнице эвакуационного выхода нет поручней	К, О, С, У, Г		Не нуждается
7	Общие требования к зоне	Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учётом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. Пути движения внутри здания следует выполнять в соответствии с пунктом 5.2СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри	ДУ		12, 13, 14, 15,	Ремонт

здания (в том числе путей эвакуации)			17, 18, 21, 22	текущий
--------------------------------------	--	--	----------------	---------

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть		--				Не требуется
2	Зальная форма обслуживания	есть		--				Не требуется
3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
6	Общие требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			-----	-----
Зона обслуживания инвалидов				

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

5. Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть		19, 20				Не требуется
2	Душевая/ванная комната	нет						
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		16		К, С, У, О	Оказывать помощь при необходимости	----
4	Общие требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		16, 19, 20	Не требуется

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Не требуется адаптация сан. узла, т.к. на объекте не предоставляются услуги населению.**

7. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть		10, 12, 18, 21			Оказывать ситуационную помощь при необходимости	
2	Акустические средства	есть		---	Имеется пожарная сигнализация подающая звуковой сигнал и речевые громкоговорители.			Не нуждается
3	Тактильные средства	нет					Оказывать ситуационную помощь при необходимости	
4	Общие требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		10, 12, 18, 21	Оказание ситуационной помощи при необходимости

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____